


# 東京都 新宿区 四谷第六小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年10月19日点検実施



**1** ・ガードレールのボルトが緩んでいる。  
・路面標示と路側線が薄くなっている。

<対策内容>  
・ガードレールのボルトを締め直す。  
・路面を補修し、路面標示と路側線を再塗装する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**2** ・標識の向きがずれている。  
・注意喚起の看板が割れている。

<対策内容>  
・標識の向きを修正する。  
・割れた看板を撤去する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**3** ポストコーンが取れている。

<対策内容>  
ポストコーンを再設置する。(新宿区)

**令和2年度実施済み**

**4** 横断歩道が薄くなっている。

<対策内容>  
横断歩道を再塗装する。(警察署)

**令和2年度実施済み**


**【凡例】**  
— : 通学路(学校指定)  
● : 対策箇所

Copyright (C) NTT空間情報 All Rights Reserved

【対策検討メンバー】 四谷警察署、区(道路課・交通対策課)

# 東京都 新宿区 四谷第六小学校区 (R2年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和2年10月19日点検実施



**5** 路側線が薄くなっている。

<対策内容>  
路側線を再塗装する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

**6** 自転車ストップマークが薄くなっている。

<対策内容>  
自転車ストップマークを再塗装する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

**7** 路面標示が薄くなっている。

<対策内容>  
路面標示を再塗装する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

**8** 交差点標示が薄くなっている。

<対策内容>  
交差点標示を再塗装する。(新宿区) **令和2年度実施済み**

## 【凡例】

- : 通学路(学校指定)
- : 対策箇所

Copyright (C) NTT空間情報 All Rights Reserved

【対策検討メンバー】 四谷警察署、区( 道路課・交通対策課 )