


東京都 新宿区 戸塚第三小学校区 (R3年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和3年9月16日点検実施



1 道路反射鏡が見えづらい。

<対策内容>
道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区)

令和3年度実施済み

2 大通りへ向かって車両が飛び出す。

<対策内容>
児童へ安全教育を行う。(小学校)

令和3年度実施済み

【対策検討メンバー】


小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【凡例】

 : 対策箇所

東京都 新宿区 戸塚第三小学校区 (R3年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和3年9月16日点検実施



- ③** ・道幅が狭く、見通しも悪い。
・車両がスピードを出して走行する。
・一時停止を守らない車両が多い。

<対策内容>

- ①道路反射鏡の角度を調整する。(新宿区)
- ②注意喚起の看板を更新する。(新宿区)
- ③「止まれ」の路面標示と停止線を再塗装する。(警察署)

令和3年度実施済み

- ④** ・大通りから車両が速度を落とさず右折する。
・大通りへ向かって自転車がスピードを出して走行する。

<対策内容>

- 注意喚起の看板を更新する。(新宿区)

令和3年度実施済み

- ⑤** 車両がスピードを出して走行する。

<対策内容>

- ストップマークを設置する。(新宿区)

令和3年度実施済み

【対策検討メンバー】

小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

【凡例】

 : 対策箇所