


東京都 新宿区 落合第五小学校区 (R4年度交通安全総点検 対策箇所図)

令和4年8月19日実施(中井学童クラブの要望箇所含む)



1 ・ガードレールがない。
・信号待ちの車両が児童に接近して危険を感じる。

<対策内容>
児童へ安全教育を実施する。(小学校) **令和4年度実施済み**

2 車両がスピードを出して走行する。

<対策内容>
①注意喚起の看板を設置する。(新宿区)
②公園のガードパイプを補修する。(新宿区) **令和4年度実施済み**

3 歩行者用信号機がない。

<対策内容>
児童へ安全教育を実施する。(小学校) **令和4年度実施済み**

4 道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行する。

<対策内容>
自転車ストップマークを設置する。(新宿区) **令和4年度実施済み**

5 道幅が狭く、自転車がスピードを出して走行する。

<対策内容>
自転車ストップマークを設置する。(新宿区) **令和4年度実施済み**

【対策検討メンバー】

落五小: 小学校、戸塚警察署、区(教育調整課・道路課・交通対策課)

中井学童クラブ: 戸塚警察署、区(子ども家庭支援課・教育調整課・道路課・交通対策課)

【凡例】

 : 対策箇所