新宿区地盤資料

調査整理番号　026-058

所在地　東京都新宿区新宿五丁目９－８付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
21.00
3.40
23.90
2.90
24.34
0.44
砂礫
細砂
暗褐灰
黄褐
20.20
21.15
21.19
22.15
22.22
23.15
23.25
24.15
24.34
50/4
50/7
50
22
28/9
50/4
50/7
50/10
50/19
375
214
150
78.9