新宿区地盤資料

調査整理番号　030-009

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目２０－１１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
23.60
4.20
26.95
3.35
27.42
0.47
砂礫
暗青緑
玉石混じり砂礫
暗青緑
/
黄緑褐
細砂
暗黄緑
20.30
21.15
21.45
22.15
22.33
23.15
23.45
24.15
24.27
25.15
25.36
26.15
26.36
27.15
27.42
29
5
15
100
12
6
7
25
/
30
25
23
27
/
8
50
/
18
83.3
20
14
16
50
/
30
50
35
15
/
2
50
/
12
125
24
19
7
/
1
50
/
21
71.4
16
30
4
/
1
50
/
21
71.4
14
18
18
/
7
50
/
27
55.6