## 新宿区地盤資料

調査整理番号 030-049

所在地 東京都新宿区歌舞伎町二丁目20-10付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

<u></u>	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定月日	深	1 2 回 0 ~	0 10 20		打擊回数/貫入	N	N値~深度図
₹	度 -0.10	厚 0.10	図	分 コンクリート	調	日	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50
1 2	0.10	0.10		地下室	- K								
3	3.70			瓦礫	灰		4.00		入不	ii.	50 / 0		
4	4.00	0.3		空洞			4.00				50		
5		1.05		コンクリート	灰	-	5.00	貫	入不	能	0		
6	5.50			粘土	褐灰		6.00 6.35 7.00	19	2 / 16	1	4 / 35 3 / 35	3.4	
8	7.50 8.90			粘土	暗褐		7.35 8.00 8.30 9.00	. 1	2	2	5 / 30	5	
10	9.70	0.80		砂礫	青緑灰		9.30	9	11	12 21 / 8	50 / 28	32 53.6	
11			00000	砂礫	暗青緑灰		10.28 11.00 11.20	18	32		50 / 20	75	
	11.80	1.15	0.000	砂礫	暗青緑		12.00 12.30 13.00	3	3	15	41	21	
13	13.70	0.90		砂礫	暗青緑灰		13.30	10	11	20	/ 30 42 / 30	41	
15	15.30	1.60		砂礫	暗青緑		14.30 15.00 15.30		14	17	41 / 30	41	
16	16.85	1.55		砂礫	黄褐		16.00	6	16	18	40 / 30	40	
17	17.65			粘土	青緑		17.00 17.30 18.00	8	8	8	24 / 30 9 /	24	
19	18.80	1.15		シルト質粘土細砂	暗灰黄褐灰		18.30	3	3	20 / 9	50 /	51.7	
20	19.60			細砂	暗黄褐灰		19.29 20.00 20.28		12	22 / 8	50	53.6	
20	20.65	1.05					21.00	16	27	7 / 1	50 / 21	71.4	

E	20.65	1.05	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			20.28	16	12	8	28	53.6		03	0-049(	エ111)	(2/2) =
21						21.00 21.21	16	27	7 / 1		71.4					
22				沙礫	暗黄褐	22.00 22.19	21	29 / 9		50 / 19 50 /	78.9					
23						23.00 23.10		14		10	150				-	
24	24.13	3.48	• • • • • •			24.00 24.13	36	3		13	115					