新宿区地盤資料

調査整理番号　030-087

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目２５－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
21.40
4.50
22.30
0.90
26.60
4.30
28.44
1.84
粘土
砂礫
砂まじり固結シルト
暗黄灰
茶褐灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.42
23.15
23.34
24.15
24.43
25.15
25.19
26.15
26.22
27.15
27.45
28.15
28.44
3 3 3 / 30
3 3 4 10 / 30
5 16 29 / 7 50 / 27
23 27 / 9 50 / 19
14 18 18 / 8 50 / 28
50 / 4 50 / 4
50 / 7 50 / 7
14 16 20 50 / 30
15 17 18 / 9 50 / 29
9
10
55.6
78.9
53.6
375
214
50
51.7