新宿区地盤資料

調査整理番号 030-097

所在地 東京都新宿区歌舞伎町二丁目12-1付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔		標準貫入試験											
			状	質区		内水位/測定月日	深	回	0 10 20		打擊回数/貫入量	N	N値~深度図						
	度	厚	図	分	調	百	度	10	20	30	量	値	0 10 20 30 40 50						
1 2 3 4 5				盛土	暗茶褐 "筋	4/8 5.70	1.15 1.85 2.15 2.45 3.15 3.50 4.15 4.45 5.15 5.45	モン 1 / 35	<u>ケン</u> ケン		0 / 30 1 / 35 1 / 30 3 / 30	0.9							
7		1.40		粘土	暗灰		7.15 7.45 8.15	1	1	1	3 / 30	3	3						
9	9.30	1.30	*********	砂混じり粘土	淡青灰		8.47	2	2 / 12	2	7 32 14 /	5.6							
9	10.35	1.05		細砂	暗灰		9.45 10.15	7	5	28 / 6	50 / 26	57.7							
	11.80	1.45		砂礫	暗灰		10.41 11.15 11.45	10	8	7	25 / 30	25	25						
2		4.20 1.60			暗灰		12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 15.45	5	4 4 5		19 / 30 16 / 30	12 12 19	12						
7	17.60	1.60	ARTOR CONTROL	砂混じりシルト	暗灰	-	16.45 17.15	5	5		/ 30 15 /	15 15							
9 0	20.60	3.00		シルト	暗灰		18.15 18.45 19.15 19.45 20.15	4	5 6 / 12	5 4 / 8	14 / 30	14	14						

<u> </u>		ı		I	 	1	4	4	5	30	13	4	03	0-097	(ク036)	(2/2 =
21	20.60			製品を少	暗灰 暗緑灰	20.4: 21.4: 22.1: 22.3:	7 5 21	10	13 8 / 2	50	30 68.2					
	23.10	2.50))))))		23.4 23.4 24.1 24.2	15	20 / 3	6	/	57.7 115					
24 25 26 27 27 28 28					暗黄灰 黄~ 灰 茶褐灰	25.19 25.30 26.19 26.20	21	29 / 5		50 / 15 50 / 10	100					
27						27.1: 27.2:	50 / 9			50 / 9	167					
28	28.25	5.1	5.0.0.0			28.1 28.2				10	150					