## 新宿区地盤資料

調査整理番号 040-013

所在地 東京都新宿区市谷加賀町二丁目 1 - 1 4 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

Ī	深	層	柱	土	色	孔						標準貫入試験			
	ests	į	状	質区		内水位/	深	1 回 0 ~	10 20		J N	作子貝八和秋 N値 - 深度図			
	度	厚	図	分	調	測定月日	度		20 3	$\lambda$	値	0 10 20 30 40 50			
				埋土	暗褐		1 15	3.6		3.6					
2	1.25			D−A	黒褐	-	1.15	30		2.7	3.				
3	3.50	0.9		粘土	黄褐		3.15	1.2 / 30		1.2	1.	.2			
		0.5		粘土	黄灰褐		3.45 4.15	2.4		2.4					
,	4.80			料土 砂質粘土	乳灰乳灰		4.45	30		30	2.	.4			
ŀ	5.20		1././.	礫混じり粘土質細砂	黄褐		5.45	7 / 30		7 / 30	-	7			
ŝ	6.40	0.8		細砂	茶褐		6.15	8 / 30		8 / 30		8 7			
7							7.15 7.45	5 / 30		5 / 30		5			
3							8.15	30		6 / 30		6			
9				細砂 • •	黄灰		9.15 9.45 10.15	30		3.6 / 30 7	3.	.6			
)				10.45	30 6 /		30 6 /		7						
		0.8		硬質粘土	黄灰		11.45 12.15	15 / 30		15 / 30		15			
3				· · 微粒砂	暗黄茶褐		12.45 13.15 13.45	30 / 30		30 / 30		30			
1	14.45	2.1					14.15 14.45	30		36 / 30	3	36			
5	15.10	0.6		微粒砂	暗褐	-	15.15	21		21					
3	15.70	0.6		微粒砂	暗黄褐		15.45	30		30	_ 2	21			
7		20 2.50		シルト質微粒砂	暗灰		16.15 16.45 17.15	30		17 / 30 20 /	1	17			
3	18.20				17.45	30		18		20					
9	18.90	0.7		シルト	暗灰		18.45			30	1	18			
				細砂	暗青灰		19.15 19.45 20.15	30		14 / 30	1	14			
	20.65	1.7	0.0.0			_	20.45	30		30		16			
1			0.000				21.15	150 /		150					

E	20 65	1 75					20.45	/ 30	 / 30	16	040-013(才B-111-1)	(2/2) ∃
21			0.000				21.15 21.45	150 / 30	150 / 30	150		
22				Z/h Zillé	暗青灰		22.15 22.45	30	79 / 30	79	_	
23			0.000	p.2 tok	唱片次		23.15 23.45	30	94 / 30	94		
24	25 15	4 50					24.15 24.45 25.15	30	79 / 30	79		
	20.10	4.50	3 0				25.45	30	30	100		