新宿区地盤資料

調査整理番号　070-019

所在地　東京都新宿区矢来町１５９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.60	0.60		埋土	褐灰	
	1.50	0.90		有機質ローム	暗黒灰	
	5.70	4.20		ローム	茶褐	3.60
	6.90	1.20		凝灰質粘土	褐灰	
	7.50	0.60		粘土	暗乳灰	
	8.60	1.10		有機質粘土	暗褐	
	9.30	0.70		砂礫	褐灰	
	12.70	3.40		砂質粘土	暗灰	
	13.50	0.80		シルト混り細砂	暗灰	
	17.60	4.10		砂混りシルト	暗灰	
	19.50	1.90		シルト	暗灰	
	20.00	0.50		細砂	暗青灰	
				砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1	1	1	3/30	3
2.15	1	1	1	3/30	3
3.15	1	2/15	1	4/35	3.4
4.15	1/15	1/15		2/30	2
5.15	1/15	1/17		2/32	1.9
6.15	1/20	1/15		2/35	1.7
7.15	1/35			1/35	0.9
8.15	1	1	1	3/30	3
9.15	21	25	4	50/30	50
10.15	2	2	2	6/30	6
11.15	1	2	2	5/30	5
12.15	2	3	3	8/30	8
13.15	5	4	3	12/30	12
14.15	3	4	5	12/30	12
15.15	5	6	6	17/30	17
16.15	4	5	5	14/30	14
17.15	4	4	4	12/30	12
18.15	7	7	6	20/30	20
19.15	7	8	9	24/30	24
20.15	50/7			50/7	214
21.15	50/3			50/3	500

N値～深度図




21
22
23
24
25
26
21.60
1.60
26.31
4.71
砂礫
細砂
暗灰
暗灰
20.22
21.15
21.18
22.15
22.25
23.15
23.28
24.15
24.26
25.15
25.31
26.15
26.31
50/3
50
36
39
27
25
14/3
11/1
23/6
25/6
50/3
50/10
50/13
50/11
50/16
50/16
500
150
115
136
93.8
93.8