新宿区地盤資料

調査整理番号　070-061

所在地　東京都新宿区矢来町３９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.50	0.50		表土	褐	
	3.50	3.00		ローム	茶褐	2.20
	6.70	3.20		有機質シルト	黒灰／褐灰／暗灰	
	9.00	2.30		中砂	暗緑灰	
	9.60	0.60		シルト質粘土	淡褐白	
	14.90	5.30		砂質シルト	暗灰	
	17.50	2.60		粘土混じり中砂	淡褐灰	
	19.50	2.00		細砂	暗灰	
	20.40	0.90		固結シルト・中砂互層	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/20	1/15		2/35	1.7
1.50					
2.15	1/15	1/15		2/30	2
2.45					
3.15	1/15	1/15		2/30	2
3.45					
4.15	1/20	1/20		2/40	1.5
4.55					
5.15	1/15	1/15		2/30	2
5.45					
6.15	1	1	1	3/30	3
6.45					
7.15	3	3	3	9/30	9
7.45					
8.15	3	3	3	9/30	9
8.45					
9.15	2	1	2	5/30	5
9.45					
10.15	2	2	2	6/30	6
10.45					
11.15	2	2	2	6/30	6
11.45					
12.15	3	3	4	10/30	10
12.45					
13.15	4	4	6	14/30	14
13.45					
14.15	5	5	9	19/30	19
14.45					
15.15	11	18	21/6	50/26	57.7
15.41					
16.15	10	25	15/4	50/24	62.5
16.39					
17.15	15	31	4/1	50/21	71.4
17.36					
18.15	31	19/5		50/15	100
18.30					
19.15	26	24/8		50/18	83.3
19.33					
20.15	10	25	15/5	50/25	60
20.40					

N値～深度図