

所在地 東京都新宿区矢来町 8 0 - 7 付近

標高	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位 / 測定月日	標準貫入試験					N値	N値 - 深度図
							深度	10 cmごとの打撃回数			打撃回数 / 貫入量		
								0	10	20			
15.45	15.15	0.30	砂質シルト	暗褐		4.90	15.45	5	5	7	30	17	
14.30	14.00	0.30	砂質シルト	暗褐			14.30	3	4	5	30	12	
12.45	12.15	0.30	シルト	青灰			12.45	4	4	5	30	13	
11.15	10.85	0.30	シルト	青灰			11.15	8	7	2	30	17	
10.15	9.85	0.30	シルト	青灰			10.15	9	7	6	30	22	
9.15	8.85	0.30	砂礫	褐灰			9.15	8	9	8	30	25	
8.15	7.85	0.30	砂礫	褐灰			8.15	8	8	13	30	29	
7.15	6.85	0.30	シルト質粘土	褐灰			7.15	1	1	2	30	4	
6.15	5.85	0.30	シルト質粘土	褐灰			6.15	1	2	1	30	4	
5.15	4.85	0.30	シルト質粘土	褐灰			5.15	2	1	2	30	5	
4.15	3.85	0.30	シルト質粘土	褐灰			4.15	2	2	2	30	6	
3.15	2.85	0.30	関東ローム	茶褐			3.15	2	2	2	30	6	
2.15	1.85	0.30	関東ローム	茶褐			2.15	1	2	2	30	5	
1.15	0.85	0.30	埋土				1.15	1	2	2	30	5	