
## 新宿区地盤資料

調査整理番号 089-005

所在地 東京都新宿区原町一丁目10-4付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



| _  | ı     | 1    | IO • O • O | ı       | İ  | ı |                | 40 | 3 , |              | 13            | 115  |   | ı | 08 | 9-005( | (ウ <u>409</u> ) | (2/2) |
|----|-------|------|------------|---------|----|---|----------------|----|-----|--------------|---------------|------|---|---|----|--------|-----------------|-------|
| E  |       |      | 0.000      |         |    |   | 20.28          |    | 15  |              | 50            |      |   |   |    |        |                 |       |
| 21 | 21.60 | 3.00 |            |         |    |   | 21.15<br>21.29 | 35 | 4   |              | 14            | 107  |   |   |    |        | -               |       |
| 22 |       |      | 0.000      | 粘土混じり砂礫 | 暗灰 |   | 22.15          |    |     | 25           | 50<br>/       |      | , |   |    |        | _               |       |
| Ē. |       |      |            |         |    |   | 22.44          |    | 17  |              |               | 51.7 |   |   |    |        |                 |       |
| 23 | 23.43 | 1.83 | 0.0.0      |         |    |   | 23.15          | 21 | 10  | 19<br>/<br>8 | 50<br>/<br>28 | 53.6 |   |   |    |        | _               |       |
| Ē_ |       |      |            |         |    |   |                |    |     |              |               |      |   |   |    |        |                 | =     |