新宿区地盤資料

調査整理番号 097-012

所在地 東京都新宿区改代町45付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。											したものとなります。		
標	深	層	柱	土	色	孔				標準貫入試験			
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N	N
			状	-		/ 測		0	10		打擊回数:		N値~深度図
				☒		定月日		ł	ı	ł	/貫		
尺	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	入量	値	0 10 20 30 40 50 60
E													
1				埋土	暗褐		1.15	1 /			1		
⊢ I	1.50	1.50	*****				1.45	30			30	1	19
2			44444 44444				2.15	1			1		
E			111111 111111 111111	腐植土	褐灰		2.60	/ 45			/ 45	0.7	0.7
3			****** ******			10/12 3.70	3.00				0 /	١,	
	3.60	2.10					3.60		自沈		60		
4							4.15	1 / 30			1 / 30	1	
4 5			====	有機質シルト	褐灰		4.45		,				
							5.15	1 / 20	1 / 5	1 / 5	3 / 30	3	3
6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	5.90	2.30	# <u></u>				6.15				31		
E	6.55	0.65		砂混じり粘土	暗灰		6.45	9	10	12	30	31	31
E 7				細砂	暗灰		7.15		28		50 /		
E	7.55	1.00	0.0.0				7.34	22	9			78.9	3.9
E 8			0.0.0				8.15	50 / 7			50 / 7	214	
E			0.0.0				8.22						
E 9			0.000				9.15	50 / 8			50 / 8	188	
E			0000				9.23				50		188
10			0,000	砂礫	暗灰		10.15 10.25	50			10	150	
E			0.000						24		50		
E 11			0000				11.15	26	8		/	83.3	
E								50			50 /		3.3
12	12.30	4.75	9,000				12.15 12.21	6			6	250	250
E 13			<u> </u>				13.15			1,1	50		
E I							13.42	20	19	11 / 7		55.6	5.6
E 14							14.15	43	7 / 2		50 / 12	125	125
E							14.27	10					
15							15.15	39	11 / 4		50 / 14	107	107
							15.29						
E 16			·····	細砂	暗緑灰 ~ 暗灰		16.15	21	19	10 / 6	50 / 26	57.7	7.7
E					暗灰		16.41					"	
F 17							17.15 17.27	39	1 / 2		40 / 12	100	100
E							10 ::		4 /	4	50 / 11		
E "							18.15 18.26	46	1		11	136	136
19							19 15	50 / 9			50 / 9		
							19.15 19.24	9			9	167	
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	20 25	7.95					20.15	50			50 / 10	150	5.6
E	20.20	1.90					20.15 20.25	JU			10	100	
Ш													