新宿区地盤資料

調査整理番号　103-020

所在地　東京都新宿区若松町２０－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
24.80 4.70
26.50 1.70
29.20 2.70
29.70 0.50
30.70 1.00
31.20 0.50
36.45 5.25
37.37 0.92
細砂
暗黄灰
シルト質細砂
暗青灰
砂混じりシルト
暗灰
シルト質細砂
暗青灰
砂質シルト
暗青灰
細砂
暗灰
砂礫
暗灰
細砂
暗灰
13 14 16 / 30 43
20.45
21.15
10 12 14 36 / 30 36
21.45
22.15
9 11 15 35 / 30 35
22.45
23.15
15 30 5 / 1 50 / 21 71.4
23.36
24.15
30 20 / 5 50 / 15 100
24.30
25.15
6 8 11 25 / 30 25
25.45
26.15
4 5 6 15 / 30 15
26.45
27.15
3 3 6 12 / 30 12
27.45
28.15
2 / 12 3 / 8 4 9 / 30 9
28.45
29.15
9 13 13 35 / 30 35
29.45
30.15
4 6 8 18 / 30 18
30.45
31.15
19 26 5 / 1 50 / 21 71.4
31.36
32.15
50 50 / 10 150
32.25
33.15
50 / 6 50 / 6 250
33.21
34.15
50 / 3 50 / 3 500
34.18
35.15
21 29 50 / 20 75
35.35
36.15
39 11 / 2 50 / 12 125
36.27
37.15
15 27 8 / 2 50 / 22 68.2
37.37