## 新宿区地盤資料

調査整理番号 109-040

所在地 東京都新宿区百人町一丁目19-3付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

E E	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験			
			状	質区		内水位/測	深	1 回 0		ご <u>製</u> 20	打撃回数/貫	N	N値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	測 定 月 日	度	≀ 10		≀ 30	Iλ	値				
	-			盛土	茶褐						_		0 10 20 30 40 50			
1	1.50	1.50	00000			-	1.15	3 / 32			3 / 32	2.8	8			
2				) )			2.15	6 / 33			6 / 33	5.5	5			
3							3.15	6 / 32			6 / 32	5.6	6			
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8					茶褐	4.55	4.15	6 / 31			6 / 31	5.8	8			
							5.15	6 / 30			6 / 30	6				
	6.70	5.20				-	6.15	5 / 30			5 / 30	5	5			
7					ε# <del>**</del>		7.15		自沈		0 / 30					
8					乳茶灰 ~ 茶褐 暗緑灰		8.15	32			2 / 32	1.9	9			
9	9.90	3.20					9.15	32			4 / 32	3.8	8			
10 11 12 13	13.10		0.000	) ) ) ) ) )	黄茶褐		10.15	30			37 / 30 45	37	7			
			0.000				11.45	30			30 50	45	5			
		3.20	0000				12.15	23			/	65.2	2			
14	13.60		////	业上开开 7.ds	黄茶褐		13.15 13.45 14.15	30			30 50	18	8			
15			0.000				14.43	28 50			50	53.6				
- 18 - 19 - 20			0.000	) 砂礫 )	黄茶褐		15.30	50 /			50 /	100				
	17.25	3.65	0.50 /			16.35 17.15	20			20	75					
		5.00		微細砂	黄褐		17.45 18.15	30			30	22				
							18.45 19.15	33			33 /	26				
							19.45 20.15	46			30 46 /	33				
	20.45	3.20				1	20.45	30			30	46	d   "   "			