新宿区地盤資料

調査整理番号 124-014

所在地 東京都新宿区下落合一丁目 7 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。																
標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験			
				質		内水位	深	اح	0 cm の打	ご撃	打擊	N	1			
			状	, <u>,</u>		/		回	10	数 20	打擊回数,		N / 25 175 die 1030			
				X		測 定 月				20	貫		N値~深度図			
尺	度	厚	図	分	調	月 日	度	10	20	30	λ	値	b 10 20 30 40 50 60			
			//													
E,																
E'			//	埋土	暗灰		1.15	1 / 16	1 / 14		2 / 30	2	2 9			
E 2			//				1.45				_					
Ē'			//				2.15	1	2	2	5 / 30	5	5			
E 3	2.75	2.75	() ::///								15					
Εľ	3.60	0.85	///::	粘土質微細砂	黄褐灰		3.15	4	5	6	/ 30	15	15			
	3.00	3.00				10/10	4.15				15					
	4 70	1 40		シルト質細砂	暗灰	10/18 4.80	4.15	3	6	6	30	15	15			
5	4.70	1.10					5.15				34					
Ë			<u>:</u>				5.45	8	10	16	/ /	34	34			
E 6							6.15			23	50					
E							6.43	10	17	8	28	53.6	.6			
E 7							7.15			19	50					
E				細砂	褐灰 ~ 暗青灰		7.42	12	19	7	27	55.6	.6			
- R				MAI IO	暗緑灰		8.15			15	50					
							8.40	13	22	5	/ 25	60	60			
E 9							9.15			10	50 /					
9							9.37	15	25	2	22	68.2	.4			
E 10							10.15	24	26 / 4		50 / 14	107				
F	10.55	5.85				-	10.29	_24_	-4		14	107				
E 11							11.15				24					
E				硬質粘土	青灰		11.45	6	8	10	30	24	24			
12							12.15				27					
	12.60	2.05					12.45	7	8	12	30	27				
13							13.15	19	31 / 9		50 / 19	78.9				
Ë				細砂	暗青灰		13.34									
14							14.15	25	25 / 7		50 / 17	88.2				
13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	14.50	1.90	====				14.32						.9			
15							15.15		18	19 / 6	/	57.7				
E							15.41	13		U		51.1				
16							16.15	21	29 / 8		50 / 18	83.3	E .			
E							16.33		26		50					
E 17							17.15 17.30		26 / 5		/ 15	100	00			
E				固結シルト	暗灰		17.30									
18							18.15		19	16 / 6	/	57.7	,			
E							18.41									
19							19.15	19	21	10 / 2	50 / 22	68.2	.2			
E							19.37									
E 20	20.38	5.88					20.15		20	14 / 3	50 / 23	65.2	.2			
E							20.38									
$\overline{}$				l	<u> </u>	i	ь	\Box								