新宿区地盤資料

調査整理番号 124-039

所在地 東京都新宿区下落合一丁目14-10付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験
尺	度	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日	0 10 2		数	打擊回数/貫入量	N 値	N値~深度図	
F	1.50			埋土	暗褐		1.15	3	8	6	17 / 30	11	D 10 20 30 40 50 60
2	2.20	0.70	44444 44444		暗褐	2.20	1.45 2.15				12		
	2.80	0.60	0.000	砂レキ	暗緑灰		2.45	1	4	7	30	1:	
3 4 5	5.60	2.80		教 細 砂	暗緑灰		3.15 3.41 4.15 4.36 5.15 5.30	18		15 / 6 5 / 1	50 /	71.4	
6							6.15	50 / 7			50 / 7	214	
				園結砂	暗緑灰		7.15 7.23 8.15	50 / 6			50 / 6	18	
							9.15 9.20	50 / 5			50 / 5	300	
10	10.21	4.61					10.15 10.21	/			6	250	