新宿区地盤資料

調査整理番号 127-010

所在地 東京都新宿区下落合四丁目 3 - 3 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

□ 直																	
標	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験				
			状	質		内水位/測	深	1 回 0	0 cm の打 10	撃 数	打擊回数人	N	N	値~深度図			
				☒		定月日		ì	1		貫		.`	色 水泛色			
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	偱	0 10 20	30	40 5		
E	0.60	0.60		盛土	暗灰												
Ē,	0.90	0.30		黒ボク土	黒灰											∃	
3 3 4 4 5 5					黄褐	2.30	2.15	1 /	2 /	1 /	4 /						
Ē				凝灰質粘土	黄灰		2.48	9	17	7	33	3	j				
E 3							3.15	1 /	1		2						
F	3.70	2.80					3.48	14	19		33	1.					
E 4				礫混り砂	暗灰		4.15				18						
Ē	4.50	0.80	0.000				4.45	4	7	7	30						
	6.00	1 50	0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0	砂礫	暗灰		5.15	7	9	11	27 / 30	:					
			-00	礫混り粘土	暗青灰		6.15	17	10	8	35 / 30	;		1			
E	7.10	0.60		粘土	暗青灰		6.45			30	50						
Ē				砂混りシルト	暗緑灰		7.15	6	14	5	/ 25 50						
9 10	8.80		/	シルト混り砂	暗緑灰		8.15	22	4		14	10					
Ē 9	9,50	0.70		砂	暗緑灰		9.15	17	17	8	42 / 30						
E 10	0.50			粘土	暗青灰		9.45				19						
Ē	10:49	0:89		砂混りシルト	暗青灰		10.45	6	7	6	30						
Ē																Ξ	