新宿区地盤資料

調査整理番号 131-014

所在地 東京都新宿区中落合四丁目23-19付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱状	士 質 区	色	孔内水位/測定月日	標準貫入試験											
							深	回		数	打擊回数人	N						
								0 ≀		20 ≀	数/貫入量	Į.	N 値~深度図					
_	度	厚	図	分	調	Ħ	度	10	20	30	量	値	0 1	0	20	30	40 50)
	0.60	0.60		埋土	黒褐													
1							1.15	2	2	2	6 / 30	6	Î					
2				ローム	茶褐		2.15	2	2	3	7 / 30	7	+					
3						6/5 4.00	3.15	4	3	4	11 / 30	11		\				
	4.60	4 00		:		4.00	4.15	4	4	4	12 / 30	12						
5	4.00	4.00					5.15	. 1 / 20	1 / 20		2 / 40	1.5	•					
6				凝灰質粘土	茶褐灰		5.55 6.15	1 / 15	1 / 20		2 / 35	1.7						
7	6.70				黄褐灰		6.50 7.15	16	13	21 / 8	50 /	53.6				_		
3	7.60	0.90					7.43 8.15	21		8 / 4	50	62.5						
9			00000				8.39 9.15	30	20 /	7	50 / 14	107						
			0.000	砂礫	暗黄褐灰		9.29		14 / 2		50 / 12	125						
1							10.27 11.15 11.29		18		50	107						
2	12.27	4.67	0.000				12.15 12.27	40	10 / 2		50 / 12	125						