新宿区地盤資料

調査整理番号　135-003

所在地　東京都新宿区西落合一丁目２９－６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.30 0.40
21
21.70 1.40
硬質砂質シルト
暗灰
22
23.30 1.60
硬質シルト
暗灰
23
23.85 0.55
硬質砂混りシルト
暗灰
24
24.80 0.95
中砂
暗青灰
25
26.15 1.35
硬質砂質シルト
暗灰
26
27.35 1.20
粘土混り細砂
黄褐灰
27
27.80 0.45
細砂
黄灰
28
28.85 1.05
粗砂
暗黄灰
29
30
31
32
32.40 3.55
微細砂
黄灰
暗黄灰
黄灰
暗黄灰
33
34
35
35.43 3.03
細砂
暗黄灰
暗褐灰
16 12 9 / 30 37
20.45
21.15
6 7 9 22 / 30 22
21.45
22.15
6 8 9 23 / 30 23
22.45
23.15
6 6 9 21 / 30 21
23.45
24.15
4 / 9 12 / 11 34 50 / 30 50
24.45
25.15
3 / 9 6 7 / 11 16 / 30 16
25.45
26.15
13 17 17 47 / 30 47
26.45
27.15
2 / 9 5 18 / 11 25 / 30 25
27.45
28.15
12 10 10 32 / 30 32
28.45
29.15
6 8 10 24 / 30 24
29.45
30.15
13 24 13 / 3 50 / 23 65.2
30.38
31.15
16 27 7 / 2 50 / 22 68.2
31.37
32.15
16 34 / 9 50 / 19 78.9
32.34
33.15
14 18 18 / 8 50 / 28 53.6
33.43
34.15
28 22 / 5 50 / 15 100
34.30
35.15
15 17 18 / 8 50 / 28 53.6
35.43