新宿区地盤資料

調査整理番号 135-069

所在地 東京都新宿区西落合一丁目8-6付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深										標準貫入試験		
					_	内水	深	1 ع	10cmご 打 との打撃 打			N	
			状	質		位 /		回		数	打擊回数人		
				X		測定		0	10 ≀	20	数/貫		N 値 ~ 深度図
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度		20	30	入量	値	
\vdash		-										-	0 10 20 30 40 50 60
Ē				表土	暗褐灰								
E 1					暗褐		1.15	1 / 12	1	1 / 8	3 / 30		
E	1.63	1.63				6/1 2.30	1.45						3 /
= ²								0 / 29	1 / 20		1 / 49	0.6	
E							2.49						
				凝灰質粘土	茶灰								
E 4				成八吳相上	黄灰		4.00				0		
E							4.46	モン	ケン	自沈	/ 46		<u>† </u>
E 5							5.00				0,		
E	5.40	3.77					5.38	モン	ケン	自沈	38		\ <u> </u>
E 6				シルト質中砂	暗青灰		6.15		2 /	1 /	6		
	6.45	1.05					6.45	3	13	7	30	(4 1
E 7				細砂	暗青灰		7.15				20		
	7.75	1.30					7.45	7	7	6	30	20	
E 8			0.0.0	シルト混り砂礫	青灰		8.15	15	35		50 / 20	75	5
3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	8.50	0.75	0.0.0 0.0.0				8.35						
9							9.15	25	21	4 / 2	50 / 22	68.2	2
				砂礫	暗青灰		9.37		13		50		8
10							10.15	37	6		/	93.8	
	10.95	2.45					10.31						
F 11	11.45]]_	粘土質シルト	淡灰		11.15	5	5	5	15 / 30	15	5
							11.45						