新宿区地盤資料

調査整理番号　138-010

所在地　東京都新宿区西落合四丁目１４－２１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.30 1.40
20.70 0.40
シルト質細砂
暗灰
22.00 1.30
粘土質シルト
緑灰
23.50 1.50
礫混じり砂
暗灰
28.10 4.60
砂質シルト
暗灰
29.20 1.10
固結シルト
青緑
/
黄灰
29.40 0.20
砂
暗緑青
34.20 4.80
砂礫
黄緑灰
/
暗青緑
8 9 10 30/30
3 4 6 13/30
11 12 16 39/30
31 19/5 50/15
5 7 8 20/30
7 9 12 28/30
7 10 12 29/30
9 12 14 35/30
10 13 17 40/30
29 21/5 50/15
50/5 50/5
50/3 50/3
50/4 50/4
50/3 50/3
50/5 50/5
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.30
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.45
28.15
28.45
29.15
29.30
30.15
30.20
31.15
31.18
32.15
32.19
33.15
33.18
34.15
34.20
27
13
39
100
20
28
29
35
40
100
300
500
375
500
300