新宿区地盤資料

調査整理番号　148-057

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目１０－１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.60	1.60		盛土		
	3.40	1.80		関東ローム	茶褐灰	3.50
	4.40	1.00		粘土質シルト	乳黄灰	
	5.80	1.40		粘土質シルト	暗灰茶	
	6.60	0.80		細砂	暗灰	
	8.90	2.30		砂質シルト	暗灰	
	12.30	3.40		シルト質砂	暗灰	
	13.80	1.50		細砂	暗灰	
	17.70	3.90		砂質シルト	暗灰	
				砂礫	暗灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	8/30			8/30	8
2.15	6/30			6/30	6
3.15	1.8/30			1.8/30	1.8
4.15	1.5/30			1.5/30	1.5
5.15	3/30			3/30	3
6.15	44/30			44/30	44
7.15	3/30			3/30	3
8.15	3/30			3/30	3
9.15	11/30			11/30	11
10.15	12/30			12/30	12
11.15	11/30			11/30	11
12.15	41/30			41/30	41
13.15	30/30			30/30	30
14.15	12/30			12/30	12
15.15	13/30			13/30	13
16.15	11/30			11/30	11
17.15	10/30			10/30	10
18.15	150/30			150/30	150
19.15	188/30			188/30	188
20.15	300/30			300/30	300
21.15	68/			68	

N値～深度図




21
21.37
3.67
20.45
21.15
21.45
68
/
30
300
68