新宿区地盤資料

調査整理番号　148-084

所在地　東京都新宿区西新宿四丁目８－１６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.50
0.20
砂挟みシルト
暗青灰
21
22
23
24
25
26
26.25
5.75
砂礫
暗緑
2
4
13
30
19
20.45
21.15
50/8
50/8
188
21.23
22.15
50/5
50/5
300
22.20
23.15
30
14
6/1
50/21
71.4
23.36
24.15
34
16/3
50/13
115
24.28
25.15
40
10/2
50/12
125
25.27
26.15
50
50/10
150
26.25