新宿区地盤資料

調査整理番号　149-010

所在地　東京都新宿区西新宿五丁目７－１付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
22.70
3.90
24.90
2.20
25.17
0.27
固結シルト
暗灰色
～
暗茶色
粗中砂
暗灰色
砂礫
暗青灰色
20.45
21.15
21.43
22.15
22.40
23.15
23.37
24.15
24.35
25.05
25.17
75/30
75/28
75/25
76/22
75/20
75/12
67
80.4
90
104
113
188