新宿区地盤資料

調査整理番号 009-021

所在地 東京都新宿区若葉二丁目 2 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

海	Ř	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
	£	厚	状図	質 区 分	調	内水位/測定月日	深度	اط 0 2	0 cm の打 10 20	擊 数 20 ≀	打撃回数/貫入量	N 値	N値~深度図
IS	Z	子		埋土	暗褐		反	10	20	30	里	Ш	0 10 20 30 40 50
	. 70	1.10	000000 000000 000000 000000 000000	п- 	茶褐	1.55	1.15	1	2 / 14	1 / 6	4 / 30	4	,
2.		0.90		凝灰質粘土	暗茶褐		2.15	1 / 50			1 / 50	0.6	
1				細砂	灰茶褐		2.65 3.15 3.48	1 / 12	1 / 11	1	3 / 33	2.7	
		1.50		微細砂	暗緑褐		4.15 4.45 5.15 5.45 6.15 6.45 7.15	2 / 12	3 3	4 5	9 / 30 10 / 30 14 / 30	9 10	
	.90	1.05		微細砂	暗緑褐		8.15	4	6	10	20 / 30	20	
9.	. 50	0.55		貝殻片混り粗砂 細砂	暗灰褐暗緑褐	-	9.45	11	11	11	33 / 30 50	33	3
10.				砂礫	暗緑灰褐	-	10.36	18	28	20 / 8	50	71.4	
11.	.90	1.40			青緑灰	-	12.15 12.40 13.15	18	19	13 / 5	50 / 25 50 / 21	60 71.4	
3 4 5 15.3	32	3.42		上 丹	暗灰		14.15 14.37 15.15	19	24 27 / 7	7 / 2	50	68.2 88.2	