新宿区地盤資料

調査整理番号　010-008

所在地　東京都新宿区若葉三丁目２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定日
	1.50	1.50		埋土　瓦礫混じり粘土	暗茶褐	
	2.80	1.30		埋土　砂質粘土	暗茶褐	
	3.70	0.90		シルト質粘土	黒茶褐	
	5.00	1.30		砂質シルト	暗黄灰	
	5.30	0.30		粘土	暗黄灰	
	5.70	0.40		砂質粘土	暗黄灰	
	6.60	0.90		細砂	黄青灰	
	7.95	1.35		細砂	黄褐	
	8.60	0.65		細砂	暗青灰	
	9.80	1.20		シルト質細砂	暗青緑灰	
	10.95	1.15		シルト	暗青灰	
	12.35	1.40		シルト	暗灰	
	13.90	1.55		シルト	青緑灰	
	14.35	0.45		礫混じり細砂	青緑灰	
	15.35	1.00		砂礫	青緑灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.65	0／20	1／15		1／45	0.7
2.25	0／8	1／15		1／45	0.7
2.70					
3.15	0／11	1／15		1／45	0.7
3.60					
4.15	1／31			1／31	1.0
4.46					
5.15	1	1	2／11	4／31	3.9
5.46					
6.15	2／12	2／11	2／8	6／31	5.8
6.46					
7.15	4	5	6	15／30	15
7.45					
8.15	8	12	23	43／30	43
8.45					
9.15	12	18	15	45／30	45
9.45					
10.15	17	25	18／5	60／25	72
10.40					
11.15	10	15	27	52／30	52
11.45					
12.15	9	19	32／8	60／28	64.3
12.43					
13.15	11	28	21／2	60／22	81.8
13.37					
14.15	11	18	31／7	60／27	66.7
14.42					
15.15	19	30	11／3	60／23	78.3
15.38					

N値～深度図