## 新宿区地盤資料

調査整理番号 013-011

所在地東京都新宿区信濃町11付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標													
1宗	深	層	柱	土	色	孔内	10cmご    深 との打撃   打			ŧт	N	標準貫入試験	
			-15	質		水位	沐	と 回	の打	擊数	警	IN	
			状	X		/ 測		0	10	20	打擊回数/貫		N値~深度図
				<u> </u>		測 定 月		ì	ł	ł	貫入		
尺	度	厚	図	分	調	Ĥ	度	10	20	30	量	値	D 10 20 30 40 50 60
E	0.30	0.30		表土	黒								
				粘土	黄灰						١.		
E'	1.10	0.80					1.15	1	1	2	4 / 30		4 9
E			XXXXX				1.45						
2			XXXXX			2/5	2.15	2	2	3 / 11	7 / 31	6.8	
						2/5 22/960 3.10	2.46						
F 3			~~~			$\overline{\Box}$	3.15	3 / 13	3 / 7	4 / 11	10 / 31	9.7	
E							3.46	13	,		31	9.1	, )
<u> </u>			00000 00000	п-4	黄灰		4.15	/ /			6		
E							4.47	12	2	2	32	5.6	
E 5			XXXXX				5.15	/ /	2	3 /	7		
F							5.48	11	9	13	33	6.4	4 1
E 6			XXXXX				6.15			4	9		
E	6 90	5 70	00000				6.47	2	3	12	32	8.4	
E 7	0.00	3.70					7.15	1,			3 /		
6 7							7.46	11	1	1	31	2.9	
E 8					灰		8.15				6		
				粘土	緑灰		8.45	1	2	3	30	6	
E 9					灰白		9.15	2 /	2	1	5		
E							9.46	11	2 / 14	6	31	4.8	8
E 10	10.05	3.25					10.15				6		
⊢ 1	10.45	0.40	<u></u>	砂礫	黄褐		10.15	3	1	2	30	(	
11				2,11 L	±+-		11.15				46		
Εl				シルト	青灰		11.15		16	18	/	46	
12	11.70	1.25	<del></del>			1				11	50		
E			 				12.15	15	24	4	/	62.5	
E			  -										
F 13				lam Tab			13.15	12	15	<u>1</u> 6	43 / 30	43	
E				細砂	茶褐		13.45						
14							14.15		14	10	44 / 30	44	
							14.45		144	13	- 50	"	
15	15.30	3.60	· · · · · · · ·				15.15		47	10	48 /	,	
E				Man Tab			15.45	13	17	18	30	48	¶         <del> </del>
16				細砂	茶褐		16.15			24	50 /		
13	16.44	1.14				1	16.44	11	15	9	29	51.7	
						<u> </u>							1 1 1 1 1 1