新宿区地盤資料

調査整理番号　018-031

所在地　東京都新宿区大京町１３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
24.23
5.13
泥岩
暗灰
～
暗灰褐
20.41
21.15
21.40
22.15
22.39
23.15
23.38
26
50
/
25
50
/
24
50
/
23
26
50
/
25
50
/
24
50
/
23
57.7
60
62.5
65.2