新宿区地盤資料

調査整理番号　025-016

所在地　東京都新宿区新宿四丁目４－１４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.70	1.70		埋土	黒褐	1.70 ▽
	2.60	0.90		腐蝕質ローム	暗灰黒	
	5.30	2.70		ローム	茶褐 黄褐	
	5.80	0.50		凝灰質粘土	黒灰	
	6.70	0.90		粘土	暗黄灰 青灰	
	10.00	3.30		凝灰質粘土	淡緑灰 淡青灰 暗灰	
	11.70	1.70		シルト混り細砂	暗青	
	12.80	1.10		シルト質細砂	暗青	
	13.90	1.10		貝殻混り中砂	暗青	
	14.90	1.00		シルト質細砂	暗青	
	15.35	0.45		砂混りシルト	暗灰	
	18.80	3.45		細砂	暗青	
	19.70	0.90		シルト	暗灰	
	20.80	1.10		細砂	暗青	
				砂質シルト	暗灰青	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/40			1/40	0.8
1.55					
2.15	1/20		1/12	2/32	1.9
2.47					
3.15	2/14	1/6	2	5/30	5
3.45					
4.15	3	3	3	9/30	9
4.45					
5.15	1/14	1/9	1/7	3/30	3
5.45					
6.15	1/20		1/18	2/38	1.6
6.53					
7.15	3	3	5	11/30	11
7.45					
8.15	2/15	1/8	1/7	4/30	4
8.45					
9.15	2/16	1/8	1/6	4/30	4
9.45					
10.15	11	14	21	46/30	46
10.45					
11.15	13	12	11	36/30	36
11.45					
12.15	2/15	1/9	1/6	4/30	4
12.45					
13.15	12	12	11	35/30	35
13.45					
14.15	4	6	8	18/30	18
14.45					
15.15	8	12	23	43/30	43
15.45					
16.15	19	25	6/2	50/22	68.2
16.37					
17.15	17	21	12/5	50/25	60
17.40					
18.15	10	19	21/7	50/27	55.6
18.42					
19.15	4	5	6	15/30	15
19.45					
20.15	10	16	24/9	50/29	51.7
20.44					
21.15				32/	




細砂
暗青
20.80
1.10
21
21.35
0.55
砂質シルト
暗灰青
22
細砂
暗青
23
23.10
1.75
24
砂礫
暗青
25
25.50
2.40
26
26.20
0.70
細砂
暗青
27
粘土混り砂礫
暗青
27.90
1.70
28
28.45
0.55
細砂
青緑
10 16 9 29 51.7
20.44
21.15
7 10 15 32/30 32
21.45
22.15
11 15 20 46/30 46
22.45
23.15
17 33/8 50/18 83.3
23.33
24.15
14 21 15/3 50/23 65.2
24.38
25.15
45 5/1 50/11 136
25.26
26.15
40 10/2 50/12 125
26.27
27.15
15 21 14/5 50/25 60
27.40
28.15
11 17 22 50/30 50
28.45