新宿区地盤資料

調査整理番号　030-093

所在地　東京都新宿区歌舞伎町二丁目１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




20.30
1.50
21
22
23
24
25
26
26.24
5.94
砂礫
緑青灰
20.26
21.15
30
20 / 5
50 / 15
100
21.30
22.15
34
16 / 4
50 / 14
107
22.29
23.15
45
5 / 1
50 / 11
136
23.26
24.15
50 / 6
50 / 6
250
24.21
25.15
50 / 8
50 / 8
188
25.23
26.15
50 / 9
50 / 9
167
26.24