


新宿区地盤資料

調査整理番号 030-100
所在地 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 6 - 8 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



深度 (m)	土質	含水率 (%)	液性指数	塑性指数	统一土类名	备注
21.30 ~ 21.60	シルト混じり砂	6.60			暗灰	
21.95 ~ 22.05	シルト	0.65			暗灰	
23.25 ~ 23.30	砂礫	1.30			暗灰 + 暗緑 + 褐灰	
28.05 ~ 28.10	細砂	4.80			黄灰	
29.36 ~ 29.41		1.31				