## 新宿区地盤資料

調査整理番号 034-016

所在地 東京都新宿区市谷本村町 2 - 2 8 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔内							標準貫入試験
				質		水位	深	1 と	0 cm の打	ご撃 数	打擊	Ν	
			状			/		回 0	10		打撃回数/		N 値 ~ 深度図
				X		測 定 月		`		_ ≀	() 貫		Ⅳ阻一/赤皮丛
尺	度	厚	図	分	調	月   日	度	10	20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60
					灰								
Ē.				埋土	∼ 暗黄灰								
1	4 55	4.55			∼ 暗青灰	1.90	1.15	1 / 20	1 / 18		2 / 38	1.6	9
1 2	1.55	1.55				1.90	1.53		18			1.0	
_ 2								1 / 30			1 / 30	1	•
Ē							2.45						\
3				粘土	黒灰		3.15	1 / 19	1 / 12		2 / 31	1.9	
							3.46				0.		
₽ 4							4.15	1 / 22	1 / 12		2 / 34	1.8	
E							4.49	22	12		34	1.8	]\
5	5.00	3.45					5.15	1 /	1 /	2 / 14	4 / 31	3.9	
E							5.46	9	8	14	31	3.9	
E 6					暗灰		6.15				10		
E				細砂	黄褐		6.45	3	3	4	30	10	
7							7.15				41	l	
E	7.80	2.80					7.45	10	16	15	30	41	
			0.0.0				8.15	23	27		50 / 20	75	
9	9	2.00	0000	砂礫	暗黄灰	9	8.35						
E 9			0.0.0				9.15	20	22	8 / 2	50 / 22	68.2	
E			0000				9.37	20	22		- 22	00.2	
E 10					暗黄灰		10.15				40 /		
E	10.80	1.00		小礫混じり中砂	暗夷火		10.45	10	11	19	30 50 /	40	
11			0000	砂礫	暗黄灰		11.00 11.00	買	入不	能	ó		
E	11.40	0.60	· · · · · · ·										
12							12.15			20	50	57.7	
							12.41	12	18	6	26	57.7	
							13.15	4.7	0.5	8 / 1	50 / 21	_ ,	
E							13.36	17	25	_1_			
E 14					娄垣		14.15		30 / 7		50 / 17		
E				細砂	黄褐 ~ 暗灰		14.32	20	/		1/	88.2	
E 15							15.15			16 / 5	50 / 25		
E							15.40	14	20	5		60	
E 16							16.15		24 / 5		50 / 15	,	
E							16.30	26	5		15	100	
E 17							17.15			6 / 2	50	68.2	
13 14 15 16 17 17	17.37	5.97	<u>'.'.'.</u>				17.37	20	24	2	22	68.2	
Ē													