新宿区地盤資料

調査整理番号　041-001

所在地　東京都新宿区市谷甲良町１－１９付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
21.10
2.35
22.50
1.40
23.70
1.20
26.70
3.00
29.23
2.53
砂質シルト
シルト
砂レキ
細砂
暗灰
暗灰
暗灰
暗灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.45
23.15
23.45
24.10
24.15
25.17
25.27
26.10
26.17
27.10
27.30
28.10
28.28
29.10
29.23
6 8 10 /30
3 3 7 13/30
2 3 5 10/30
2 2 4 8/30
50/5 50/5
50 50/10
50/7 50/7
17 33 50/20
27 23/8 50/18
30 20/3 50/13
24
13
10
8
300
150
214
75
83.3
115