# 新宿区地盤資料

調査整理番号　052-010

所在地　東京都新宿区神楽坂六丁目２２付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
24.21
4.31
砂礫
暗灰
暗青灰
暗灰色
20.33
21.15
21.20
22.15
22.22
23.15
23.30
24.15
24.21
32
8
18
100
60/5
60/7
27/5
33
60/15
60/6
360
257
120
300