
新宿区地盤資料

調査整理番号 052-011

所在地 東京都新宿区神楽坂六丁目 6 7 - 1 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。



E			<u>;</u> 0;0;			20.25	50			10	150)	05	2-011 	(エ369)	(2/2) ∃
21				砂礫	暗褐灰	21.15 21.23	50 / 8			50 / 8	188					
_			0.000000000000000000000000000000000000			22.15 22.39	18	19	13 / 4	50 / 24	62.5				-	
23	23.20	4.40	0.0.0			23.15	19	23	8 / 3	50 / 23	65.2				_	
24						24.15 24.29	39	11 / 4		50 / 14	107					
25				細砂	暗褐青灰	25.15 25.28	37	13 / 3		50 / 13	115					
26						26.15 26.27	39	11 / 2		50 / 12	125					
27	27.25	4.05				27.15 27.25	50			50 / 10	150					
																=