## 新宿区地盤資料

調査整理番号 053-007

所在地 東京都新宿区細工町 3 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	深	層	柱	土	色	孔							標準貫入試験
				質		内 水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃 数	打擊	N	
			状	X		/		0	10		打擊回数人		N値~深度図
1	æ		53VI		調	測定月日	莊	≀	~	~	/貫入量	店	
!	度	厚	<b>2</b>	分 表土	问		度	10	20	30	里	値	p 10 20 30 40 50
ŀ	0.50	0.50	00000			1							
1			XXXXX				1.15	2	1	2	5 / 30	5	5 9
2							2.15				4		
			11111111111	1			2.45	1	2	1	30	4	4 <b>f</b>
3							3.15	1 /	2 /		4		
				r -	茶褐		3.50	13	12	1	35	3.4	4 1
4							4.15	1	1	1 / 13	3 / 33	2.7	7
5			XXXXX				4.48				4		
			XXXXX			5.80	5.15	1	2	1	30	4	4 <b>)</b>
6	6.20	5.70	00000 00000			$\overline{}$	6.15	1 /	1 /		2 /		
			700 A		乳灰		6.45	15	15		30	2	2 1
7				ローム質粘土	乳青灰		7.15	1	1	1	3 / 30	3	3
8	7.75 8.05		1 ,	シルト混じり砂	茶褐	-	7.45				34		
			0.000				8.15	10	10	14	/	34	34
9			0000	シー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	茶褐		9.15				27		
	9.80	1.75	0.000				9.45	10	8	9	30	27	
10							10.15	3	4	5	12 / 30	12	
,,							10.45				10		
							11.15	3	3	4	/	10	10
11 12 13			シルト質砂				12.15				10		
				褐灰		12.45	2	3	5	30	10	<u>,</u>	
							13.15		3	3	8 / 30	c	
							13.45		5				
							14.15	3	4	5	12 / 30	12	2
15	15.00	5.20				1	15.15				26		
- 13							15.45	5	9	12	30	26	16
							16.15		40	15 / 9	50	51.7	
			<u>-</u>				16.44	1/	18	У		51.7	
					AB 2-		17.15	8	10	13	31 / 30	31	31
					褐灰 ∼ 暗褐		17.45				29		
							18.45	6	10	13	/	29	9
							19.15				38 / 30		
							19.45	11	14	13		38	186
20	20.50	5.50					20.15	13	17	12	42 / 30	42	12
	_0.00	3.00				1	20.45				16		

