新宿区地盤資料

調査整理番号　053-008

所在地　東京都新宿区細工町３付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21.60 9.10
シルト混じり細砂 暗灰
22.90 1.30
シルト 暗青灰
24.45 1.55
シルト混じり細砂 暗灰
26.60 2.15
シルト質砂 暗茶灰
27.40 0.80
シルト質粘土 青灰
28.80 1.40
シルト 暗灰
29.45 0.65
砂礫 暗青灰
29.90 0.45
礫混じり砂 暗青灰
31.28 1.38
20.45 8 11 15 30/ 34
21.15 43/30
21.45 6 9 28 43
22.15 9/30
22.45 3 3 3 9
23.15 9/30
23.45 3 3 3 9
25.15 11/30
25.45 3 4 4 11
26.15 15/30
26.45 5 5 5 15
27.15 12/30
27.45 4 4 4 12
28.15 13/30
28.45 4 4 5 13
29.15 22/30
29.45 5 8 9 22
30.15 4/50
30.36 16 30 1 21 71.4
31.15 17/50
31.28 33 3 13 115