新宿区地盤資料

調査整理番号 058-005

所在地 東京都新宿区西五軒町 2 - 5 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

Ę	深	層	柱	±	色	孔							標準貫入試験
			状	質		内 水 位 /	深	回		数	打擊回数	N	
	_	_		区	+5	測定月	_	0	10	ì	数/貫入量		N値~深度図
!	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	重	値	0 10 20 30 40 50
1	1.80	1.80		盛土	茶褐	10/15	1.15	1 / 17	1 / 3	3 / 12	5 / 32	4.7	7 7
2	2.70			砂質シルト	緑灰	2.30	2.15	1 / 20	1 / 18		2 / 38	1.6	
3				シルト	暗褐		3.15	1 / 35			1 / 35	0.9	•
3	4.40	1.70		シルト	暗灰	-	4.15	1 / 19	1 / 12		2 / 31	1.9	
5							5.15	2 / 12	4 / 9	4 / 9	10 / 30	10	
- 1	6.80	2.40					6.15	2	3 / 11	3 / 12	8 / 33	7.3	
7	7.30	0.50	-	砂混じりシルト	暗灰		7.15	4	7	8	19 / 30	19	
	7.95	0.65		シルト混じり細砂 礫混じり中砂	暗灰暗灰		8.15	50 /			50 /		
9	8.20			L	褐灰 暗灰		9.15 9.35 10.15	21	29 21 / 6		50 / 20 50 / 16	75 93.8	
1		0.60			暗緑		11.15				50 / 10	150	
12				微細矿	暗緑	1: 1: 1:	11.25 12.15 12.27		18 / 2		50 / 12	125	
3							13.15 13.28	33	15 / 3		50 / 13	115	
4							14.15 14.27	50	14 / 2		50 / 12 50 / 9	125	
٦	15.24	4.04					15.15 15.24	9			9	167	