## 新宿区地盤資料

調査整理番号 058-017

所在地 東京都新宿区西五軒町 6 - 1 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位直情報については、おおよその位直を示したものとなります。 														
標	深	層	柱	土	色	孔内					標準貫入試験			
			4.5	質		水 位	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊回数	Ν		
			状	X		/ 測		0	10		/		N値~深度図	
尺	度	厚	図	分	調	定月日	度	≀ 10	≀ 20	30	貫入量	値	0 10 20 30 40 50 60	
1				盛土	茶褐		1.15	<b>I</b> /			1 /			
E	1.70	1.70	/			-	1.50	35			35	0.9	$ eal_{lackbox{}}$	
3				粘土	暗茶褐	2.50	2.15 2.45 3.15	1 / 30			1 / 30	1		
Ē	3.60	1.90		砂混り粘土	黒灰		3.65		自沈		50	'	<b>\</b>	
E 4	4.10	0.50	====	10 7 HALL	mix	-	4.15	1 / 21	1 / 9		2 / 30	2		
5 6				シルト	暗灰		5.15 5.60 6.15	1 /	<u>自沈</u> 1		0 / 45	,		
7	7.90		0.000	砂レキ	暗灰		7.15 7.45	10	12	12	34 / 30	1.9	7	
E 8	8 60	0.70	, good	レキ混り中砂	暗灰		8.15	7	9	14	30 / 30	30		
	10.50	0.70		レキ混り中砂砂・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード・サード	暗灰		9.15 9.33 10.15 10.22		27 / 8		50 / 18 50 / 7	83.3 214		
11	· 11			無明モウ	暗緑灰		11.15 11.30 12.15	1 30	20 / 5 18 / 4		50 / 15 50 / 14	100		
13							12.29 13.15 13.31		20 / 6		50	93.8		
14	14.32	3.82					14.15 14.32	28	22 / 7		50 / 17	88.2		