新宿区地盤資料

調査整理番号　080-028

所在地　東京都新宿区市谷柳町２５付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




礫混じり中砂
暗灰
20.90
1.10
21
砂礫
暗灰
22
22.09
1.19
28
5
15
100
20.30
50
/
0
21.00
貫入不能
21.00
50
/
9
50
/
9
22.00
167
22.09