新宿区地盤資料

調査整理番号 090-009

所在地 東京都新宿区原町二丁目9-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔	標準貫入試験						
			状	質		内 水位 /	深	1 と 回	0 cm の打	ご撃数	打擊回数	N	
			1/	区		測定月日		0	10 ≀	20 ≀			N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	至量	値	0 10 20 30 40 50 60
							4.45	1	1		2		
				里土	暗褐灰		1.15	20	13		33	1.8	
E 2	2.30	2.30	<u>//</u>				2.15	1 / 20	2 / 14		3 / 34	2.6	
3				ローム	茶褐	3/29	2.49		1	3	6	2.0	
	3.40 1		$\times \times \times \times \times \times$	D-4		3.80	3.47	15	5	12	32	5.6	
4							4.15	2 / 11	2 / 9	3 / 12	7 / 32	6.6	
E 5			NAT	ローム質粘土 	茶褐灰		5.15	2	1	2	5		
	5.60	1.80					5.46	14	6	11	31	4.8	
6	6.50	0.90		凝灰質粘土	茶灰褐		6.15	1 / 12	1	1	3 / 32	2.8	
Ē,				凝灰質粘土	灰褐			2		3	7		
	7.48	0.98					7.15	1	2	12	23	9.1	1