新宿区地盤資料

調査整理番号　091-019

所在地　東京都新宿区原町三丁目１４－４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。




21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
22.55 3.55
24.50 1.95
26.55 2.05
32.25 5.70
細砂
粘土混じり砂
砂質シルト
砂礫
褐灰
褐緑灰
褐灰
暗青灰
暗青灰
20.45
21.15
21.45
22.15
22.41
23.15
23.45
24.15
24.45
25.15
25.45
26.15
26.45
27.15
27.15
28.15
28.25
29.15
29.23
30.15
30.25
31.15
31.26
32.15
32.25
15 12 14 30/
27 10 13 50/30
20 18 12/6 50/26
8 7 6 21/30
6 6 7 19/30
4 4 5 13/30
4 5 5 14/30
貫入不能 50/0
50 50/10
50 50/8
50 50/10
40 10/1 50/11
50 50/10
41
50
57.7
21
19
13
14
150
188
150
136
150