## 新宿区地盤資料

調査整理番号 096-022

所在地 東京都新宿区山吹町 3 3 2 - 6 付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。													
標	深	層	柱	土	色	孔内	標準貫入試験						
				質		内 水 位	深	1 ح	0 cm の打	ご撃	打擊回	Ν	1
			状			/		0		数 20	数		N 値~深度図
				☒		測定月日		ì	ì	ì	/ 貫		View Process
尺	度	厚	図	分	調	日	度	10	20	30	量	値	5 p 10 20 30 40 50 60
E													
				埋土	黒灰		1 15						
E						1/12 1.90	1.15	0 / 18	1 / 22		1 / 40	0.8	.8
E 2	2.00	2.00	<u>/</u>				1.55 2.15						
E			******* ******					0 / 18	1 / 32		1 / 50	0.6	.6
E 3			 Σ <sub>γ</sub> λ	腐植質シルト	黒褐		2.65 3.15						H + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
E	0.00					1/14 4.00	3.60	1 / 45			1 / 45	0.7	.7
E 4	3.80	1.80	9,59,9	粘土質砂礫	淡緑灰		4.15				9		
E	4.50	0.70	2000				4.45	1	4	4	30	g	
3			0.00				5.15	37	13 / 4		50 / 14	107	
Ē			0000				5.29						07
E 6			0.0.0				6.15	39	11 / 3		50 / 13	115	
E				砂礫	褐灰		6.28						15
7			0.00				7.15	32	20 / 7		52 / 17	91.8	
			0.000				7.32		17		50		.8
*							8.15	33	5		/ 15	100	
	8.90	4.40	.0.0.				0.30			40			
9							9.15	19	21	10 / 4	50 / 24	62.5	
-				細中砂	淡緑灰						50		
10							10.15	23	27		/ 20	75	75
11	10.80	1.90	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						23		50		
Ē							11.15	27	7		17	88.2	.2
12				中粗砂	淡緑灰		12.15		23		50		
12	12.50	1.70					12.32	27	7		17	88.2	.2
13							13.15		23 / 6		50 / 16		
13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17							13.31	27	6				
= 14							14.15		21 / 6		50 / 16	00	
E							14.31	29	6				
15							15.15	26	24 / 6		50 / 16	92 "	
E							15.31	20					"
16			<u>.</u>				16.15	28	22 / 7		50 / 17	88 3	
E				細砂	黄褐灰		16.32						
E 17							17.15	10	29	3 / 1	50 / 21	71 4	
E			  -				17.36	10	23				
18							18.15	17	27	6 / 1	50 / 21	71.4	.4
E							18.36	.,					
19			 				19.15	16	26	8 / 2	50 / 22	68.2	2
E							19.37						
20	20.44	7.94					20.15	14	17	19 / 9	50 / 29	51 7	
E	_0.79	54					20.44		· ·	Ť			
			l	l	<u> </u>		<u> </u>	$\bot$	ldot				