## 新宿区地盤資料

調査整理番号 099-017

所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町534-5付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

	柱	土	色	孔							標準貫入試験
	状	質 区		内水位/測定月日	深		0 cm る の打事 10	ご撃 数 20 ~	打擊回数/貫	N	N値~深度図
と 度 厚	図	分	調	月日	度	10	20	30	入量	値	0 10 20 30 40 50 60
0.75 0.75		埋土	暗茶灰								
2 3 3 3 2 5 3 2 5 5		有機質粘土	黒~褐~灰		1.15 1.51 2.15 2.53 3.15	/ 36 1 / 14		1 / 11	1 / 36 3 / 38	2.4	
0.75 0.75  1  2  3  3.80 3.05  4  5  6  7  8  9  10  10.27 6.47	10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	妙礫	乳青灰 乳緑灰		3.79 4.15 4.45 5.15 5.22 6.15 7.31 8.15 8.28 9.10 10.15	50 / 7 7 21 28 34	29 / 6 22 / 6 16 / 3	26 26 15 / 5	50	1.4 45 214 93.8 93.8	