## 新宿区地盤資料

調査整理番号 099-030

所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町111-9付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標	深	層	柱	土	色	孔内							標準貫入試験
			状	質区		内水位/測定	深	1 回 0 ~	0 cm の打! 10	数	打撃回数/貫	N	N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	測定月日	度			30	入量	値	5 D 10 20 30 40 50 60
1	1.10	1.10		埋土	茶褐	1.40		1			1		
Ē.			****** ****** *****	旧表土	黒褐		1.15	1 / 31			/ 31	1.	
2				粘土質シルト	暗褐		2.15	1 / 32			1 / 32	0.	.0
3	3.10	1.40	 0.0.0 0.0.0 0.0.0 0.0.0				3.15	12	12	13	37 / 30	3	37
5							4.15	6	6	7	30 50	1	.7
			0.000				5.41	15	20	6	26 50 /	57.	.7
5 6 6 7 7 8 8 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1				沙礫	暗黄緑清。		6.32	28	7 24		50	88.	.2
							7.15	26	9	_	/ 19	78.	.9
							8.15	25	20	5 / 2		68.	.9
9							9.15	12	16	22 / 8		53.	.6
10	10.34	7.24	•••••• <u>•</u>				10.15 10.34	25	25 / 9		50 / 19	78.	.9