新宿区地盤資料

調査整理番号　099-059

所在地　東京都新宿区早稲田鶴巻町５４４付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	1.90	1.90		盛土	暗茶	1.30
	2.90	1.00		粘土	茶灰	
	10.20	7.30		砂礫	黄茶／暗灰	
	15.25	5.05		細砂	暗緑灰	

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	2	2	3	7/30	7
1.45					
2.15	1/30			1/30	1
2.45					
3.15	5	10	11	26/30	26
3.45					
4.15	21	29		50/20	75
4.35					
5.15	28	22/5		50/15	100
5.30					
6.15	30	20/7		50/17	88.2
6.32					
7.15	35	15/3		50/13	115
7.28					
8.15	50/8			50/8	188
8.23					
9.15	50			50/10	150
9.25					
10.15	50/5			50/5	300
10.20					
11.15	29	21/5		50/15	100
11.30					
12.15	32	18/4		50/14	107
12.29					
13.15	50			50/10	150
13.25					
14.15	38	12/2		50/12	125
14.27					
15.15	50			50/10	150
15.25