新宿区地盤資料

調査整理番号 099-096

所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町308付近

この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。 位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

抽													
標	深	層	柱	土	色	孔内	深 10cmご との打撃		1	標準貫入試験			
			4.15	質		水位	深	خ <u>ا</u>	の打	擊 数	打擊回数人	N	
			状	X		/ 測 定		0		20	数/#		N値~深度図
尺	度	厚	図	分	調	測 定 月	度	≀ 10	² 20	30	貫入量	値	
		,,		,,							_	-	0 10 20 30 40 50 60
3 3 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9				盛土	暗褐						2 / 30		
							1.15	1 /					
E	1.60	1.60	******* ******			2.00	1.45	20	1		30		
2			****** ****** ******	腐植土	黒褐	$\overline{}$	2.15	/			1 /		
							2.50	35			35	0.	∮
E 3			******				3.15	1 /			2 /		
E	3.70	2.10	111111				3.45	20	1		30	1	
E 4			0.000				4.15				22		
							4.45	6	7	9	30	2	
5			1200	工	暗青灰		5.15			8 /	50 /		
E				玉石混じり砂礫	暗褐		5.38	18	24	3		65.:	
6							6.15	50			50 / 10	15	
E	0.00	0.40					6.25						
E 7	6.80	3.10					7.15	50 / 8			50 / 8	18	
E							7.23				-	10	
E 8							8.15		21		50 /		
E							8.30	29	5		15	10	
E 9							9.15		9 /		50 /		
E				E/b	暗緑灰		9.26	41	1		11	13	
E 10				-	暗灰		10.15		13		50		
10			.: .: ::				10.15	37	3		13	11:	15
E 11									23		50		
Ē"			-				11.15	27	6		16	93.	*
E			·						18		50 /		
11	12.29	5.49	. ' . ' . '				12.15 12.29	32	4		14	10	
E													
			•						•		•	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·