新宿区地盤資料

調査整理番号　099-132

所在地　東京都新宿区早稲田鶴巻町５３６付近

※この資料は区内で建築されるための地盤の状況を確認するための参考資料です。
位置情報については、おおよその位置を示したものとなります。

標尺	深度	層厚	柱状図	土質区分	色調	孔内水位／測定月日
	0.80	0.80		埋土	暗褐灰	
	3.50	2.70		有機質粘土	暗褐灰	3.70
	10.40	6.90		砂礫	暗青灰	
	15.00	4.60		細砂	暗黄灰	
	16.30	1.30		固結シルト	青灰	

標準貫入試験

深度	10cmごとの打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値
1.15	1/15	1/15		2/30	2
1.45					
2.15	1/20	1/13		2/33	1.8
2.48					
3.15	1	2/15	1/6	4/31	3.9
3.46					
4.15	8	9	9	26/30	26
4.45					
5.15	26	24/6		50/16	93.8
5.31					
6.15	45	5/1		50/11	136
6.26					
7.15	50			50/10	150
7.25					
8.15	50/9			50/9	167
8.24					
9.15	22	22	8	52/30	52
9.45					
10.15	30	20/5		50/15	100
10.30					
11.15	19	25	6/2	50/22	68.2
11.37					
12.15	23	27/9		50/19	78.9
12.34					
13.15	28	22/7		50/17	88.2
13.32					
14.15	25	25/8		50/18	83.3
14.33					
15.15	17	33		50/20	75
15.35					
16.15	27	23/5		50/15	100
16.30					

N値～深度図